

Ošetrovacie symboly



maximálna teplota prania 30°C
normálny postup



maximálna teplota prania 40°C
normálny postup



maximálna teplota prania 60°C
normálny postup



maximálna teplota prania 95°C
normálny postup



výrobok sa nesmie prať



ručné pranie
maximálna teplota 40°C



výrobok sa nesmie sušiť
v bubnovej sušičke



výrobok sa nesmie žehliť



žehlenie pri maximálnej teplote
žehliacej plochy 150°C



žehlenie pri maximálnej teplote
žehliacej plochy 110°C
žehlenie parou môže spôsobiť
nevrátne poškodenie



profesionálne chemické čistenie
tetrachloreтанom a všetkými rozpúšťadlami
uvedenými pod symbolom
F normálny postup



výrobok sa nesmie chemicky čistiť



výrobok sa nesmie bieliť